

RAKENNUSINVENTOINTI

LÄNSI-TURUNMAAN KAUPUNKI /PARAINEN /ARKKITEHTIKONTTORI

VALONIEMI, LUOTEISOSA

2009

Johdanto

Valoniemen alueen luoteisosan rakennusinventointi tehtiin alueen kaavoituksen pohjaksi, osana asemakaavatyön perusselvityksiä. Inventointi käsittää kaikki alueeseen kuuluvat rakennukset ja rakennelmat.

Inventointityön ja rakennusinventointiraportin on laatinut arkkitehti Salla Leino. Työtä on ohjannut Marjatta Laineenkare Länsi-Turunmaan kaupungin Arkkitehtikonttorista.

Inventointityö

Ljussuddan inventoinnin kenttätyö on tehty loppukesästä 2008 ja alkukevästä 2009. Inventointityö käsittää alueen koko rakennuskannan ja työssä on keskitytty kuvaamaan kohde. Historiallista inventointia ei ole tehty eikä kohteita ole arvotettu hierarkisesti. Alueella on rakennuksia, jotka ovat paikallisesti merkittäviä.

Työn tekijä sai käyttöönsä Turun museokeskuksen inventointiohjelman, joka perustui vanhentuneeseen tekniikkaan eikä ollut kohtuudella käytettävissä nykyohjelmien tapaan. Inventointi aineisto luovutettiin tilaajalle myös digitaalisessa muodossa.

Rakennuspaikka 1/ 2:110 Soläng

Kiinteistö on pinta-alaltaan suurin inventointialueen tiloista. Tila koostuu kaikkiaan yhdeksästä rakennuksesta tai rakennelmasta, joista kaksi sijaitsee rannan välittömässä läheisyydessä erillään muista rakennuksista. Rakennukset muodostavat tyyliään ja rakentamistavaltaan yhtenäisen kokonaisuuden, jossa päärakennus erottuu hierarkisesti muista rakennuksista.

RAKENNUS 1

Satulakattoinen puurakenteinen 1½- kerroksinen asuinrakennus on rakennettu 1930-1940-luvulla (?)(onko tiedossa suunnittelija) ja siinä on klassisia (tarkista määrite) piirteitä; rakennuksen yksi nurkka on sisäänvedetty ja kivipilarit korostavat kohtaa. Rakennuksen julkisivut ovat rapattu vaaleaksi, keskellä rakennusta on kattolyhty. Alakerran ikkunoissa on sileät puiset ikkunaluukut. Rakennus on hyvässä kunnossa ja alkuperäinen ulkoasu on säilytetty. Katemateriaali on tiili ja perustus betonista. Rakennus on ympärivuotisessa käytössä.

Kuva 1a ja 1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus. Rakennus on kooltaan pieni ja julkisivut ovat punaista vaakaneliä, nurkkalaudat valkoiset ja ovi grafiitin harmaa. Kattomateriaalina tiilijäljitelmälevy. Rakennuksen kunto hyvä. Rakennus perustettu betoniharkkojen varaan.

Kuva 2a ja 2b

RAKENNUS 3

Leikkimökki, jossa on avokuisti. Mökki on maalattu punaiseksi ja nurkkalaudat ovat valkoiset, katemateriaali on huopa. Kunto on kohtalainen. Rakennelma perustettu betoniharkkojen varaan.

Kuva 3a

RAKENNUS 4

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus, jossa on myös asuintiloja. Rakennus ei alunperin ole tehty asuinkäyttöön. Rakennuksen julkisivu on peiterimoitettu, punamullanvärinen ja katemateriaali on betonitiili. Rakennuksen toisessa päädyssä on betoniporras ja rakennuksen sokkeli on betoninen. Rakennuksen yhteyteen on rakennettu ruokailukatos, joka on liitetty rakennukseen laudoitetulla aidalla, jossa on käyntiportti. Hyväkuntoinen

Kuva 4a,4b ja 4c

RAKENNELMA 5

Tiilikattoinen puurakenteinen vinssikaivon katos. Puurakenteet on maalattu punaiseksi ja valkoiseksi. Hyväkuntoinen.

Kuva 5a

RAKENNUS 6

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus, jonka molemmissa päädyissä on puuceet ja keskellä varastotila, jonne johtaa maaluiska. Rakennuksen itäpäädyssä on autotalli. Julkisivut ovat peiterimoitettu ja maalattu punamullan väriseksi, nurkkalaudat ovat valkoiset ja ovet grafiitin harmaat. Rakennuksessa betonitiilikatto. Perustettu luonnonkivien varaan. Rakennuksen kunto kohtalainen.

Kuva 6a ja 6b

RAKENNUS 7

Satulakattoinen puurakenteinen autokatos, johon liittyy matalampi varastokatos. Rakennus on 1-kerroksinen, ja siinä on maalattia. Autokatos on rakennettu myöhemmin. Varastokatoksessa on pystypeiterimalauta ja autokatoksessa sileä lautaverhous, päädyssä sahakuviointi tasakerran kohdalla. Rakennus perustettu irrallisten luonnonkivien varaan. Hyväkuntoinen.

Kuva 7a, 7b

RAKENNUS 8

Satulakattoinen hirsirakenteinen saunarakennus, joka sijaitsee erillään päärakennusryhmästä meren rannassa. Hirret on maalattu punaiseksi ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Eteläpäädyssä on avokuisti. Betoniperustus. Hyväkuntoinen.

Kuva 8a ja 8b

RAKENNUS 9

Pulpettikattoinen puurakenteinen pieni varastokatos, jonka julkisivut on vaakalaudoitettua ja maalattu punaiseksi, valkoiset nurkkalaudat. Katossa poimulevypelti, rakennuksen kunto on kohtalainen.

Kuva 9a ja 9b

Rakennuspaikka 2/ 11:0 Kivikallio

RAKENNUS 1

Loiva satulakattoinen 1-kerroksinen tiilinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1972 ja tyyliltään edustaa 1970-luvun tiiliasuinrakentamista. Julkisivutiili on tumman kirjava ja puhtaaksi muurattu. Päädyissä yläosassa kuin ikkunoiden yläpuolella on punaisenruskea petsattu vaakalaudoitus. Katto on poimulevyä.

Kunto on hyvä ja rakennus ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Kuvat 1a,1b

RAKENNUS 2

Pulpettikattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus. Rakennus on rakennettu selkeästi aikaisemmin kuin asuinrakennus. Puolet rakennuksesta on autotallina ja puolet varastokatoksena. Rakennuksessa on maalattia. Kunto on kohtalainen.

Kuva 2a

Rakennuspaikka 3/ 2:167 Bergvik

Tila rajautuu maisemallisesti meren rantaan ja edustaa ainoana vanhaa huvilarakentamista tulevalle asemakaava-alueella. Neljä rakennusta muodostaa mittakaavallisesti ja tyylillisesti yhtenäisen ryhmän. Rakennuspaikan alaosa on puutarhamainen ja yläosa on jyrkkärinteistä harvaa metsää. Rantatien suuntaista rajaa kiertää valkoiseksi maalattu matala pälkkiäitä.

RAKENNUS 1

Poikkiharjainen, mansardikattoinen 1½-kerroksinen puurakennus, joka on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. (tarkemmin? onko tietoa) Rakennus on mitoiltaan n. 6 X 10m suuruinen. Rakennus edustaa pienimittakaavaista huvilarakentamista ja on sopusuhtainen mittasuhteiltaan. Rakentaminen on tapahtunut vaiheittain, josta kertoo käytettyjen ikkunoiden valikoima: päätykuistin ikkunat ovat kuusiruutuiset, asuintilojen ikkunat kytketyt T-ikkunat ja lounaiskuistin ikkunat ovat jaottomat. Rakennuksessa on kaksi kuistia, joista toinen on rakennuksen pohjoispäädyn levyinen ja toinen rakennuksen lounaisrungon sisänurkassa. Julkisivun alaosa on vaakalaudoitettua ja yläosassa on

pystylaudoitus, joka on maalattu vaaleanpunaiseksi. Nurkkalaudat ovat valkoiset ja ikkunoiden vuorilaudat. Katto on grafiitin harmaaksi maalattua konesaumattua peltiä. Pohjoiskuistin sisäänkäynnin päällä on kaareva pelti katos ja harjalla puinen koristeaihe sekä puutanko, päätykuistin laudoitus on pystysuuntainen. Rakennuksen lounaiskuistin yläpuolella katolla pystyrima-aihe. Rakennuksen sokkeli on myöhemmin betonoitu. Rakennus on hyväkuntoinen. Vapaa-ajan asuntona.

Rakennus on paikallisesti merkittävä.

Kuva 1a,1b,1c,1d

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1-kerroksinen, pienikokoinen vapaa-ajan rakennus, joka on rakennettu 1950-luvulla (?). Rakennuksen pitkällä sivulla on edestä lasitettu kuisti. Rakennus pystypeiterimalaudoitettu ja keltaiseksi maalattu. Katto on betoniitiilinen ja perustus betoninen. Rakennus on hyväkuntoinen.

Kuva 2a, 2b

RAKENNUS 3

Puurakenteinen 1-kerroksinen satulakattoinen uusittu varastorakennus, joka on maalattu sammaleen vihreäksi. Katto betoniitiilestä ja rakennus on hyväkuntoinen.

kuva 3a

RAKENNUS 4

Vakiovalmisteinen 2000-luvulla tehty puucee, joka on maalattu varastorakennuksen sävyyn. Betoniitiilikatto?

kuva 4a

RAKENNUS 5

Maakellari, betoninen.

Rakennuspaikka 4 /2:98 Päiväkumpu

Meren rantaan rajoittuva tila, joka viettää jyrkästi rantaan. Pihaistutukset puutarhamaisia.

RAKENNUS 1

Jyrkkä satulakattoinen 1½-kerroksinen kookas puurakenteinen asuinrakennus 1970-1980-luvulta, jonka hallitsevin piirre on yläkerroksen ateljeeikkunat molemmissa päädyissä. Rakennukseen liittyy 1-kerroksinen lasinen työtila/ateljee-laajennus. Julkisivu on punainen pystylomalaudoitettu. Katemateriaali on tiilikuvioitu pinnoitettu poimulevy. Rakennus on ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennus hyväkuntoinen.

Kuva 1a, 1b

RAKENNUS 2

Pitkä puurakenteinen satulakattoinen 1-kerroksinen talousrakennus, jossa kolme leveää ovea itäisivulla. Rakennus on maalattu punaiseksi, nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Julkisivulaudoitus on kuten päärakennuksessa pystysuuntainen leveä lomalaudoitus. Katemateriaali tumman harmaa aaltopelti. Rakennus hyväkuntoinen.

Kuva 2a, 2b

RAKENNUS 3

Loiva satulakattoinen saunarakennus, joka rakennettu tumman ruskeaksi petsatuista pyöröhirsiä. Saunassa on avokuisti. Ikkunoiden vuorilaudat on maalattu sinisiksi. Rakennus hyväkuntoinen.

kuva 3a, 3b

Rakennuspaikka 5/ 2:154 Solvik

Kookas rantatila, joka sijoittuu niemen kärkeen ja jonka rantaviiva on n. 300metriä. Rakentaminen on sijoittunut niemenkärkeen ja talousrakennukset sijaitsevat matalalla vesirajan välittömässä läheisyydessä.

Rakennuksia ei ole päästy kuvaamaan ja tarkemmin inventoimaan.

RAKENNUS 1

Kookas satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus, jossa maanpäällinen kellarikerros. Rakennus rakennettu 1980-luvulla(?) ja rakennuksen ulkoasu edustaa aikakauden vakiotalorakentamista; yliileveä runko matalaan huonekorkeuteen yhdistettynä ja julkisivulaudoituksen suunnan vaihtuminen kerroksittain muuttaa mittasuhteita perinteisestä puurakentamisesta. Julkisivut ovat maalattu vaalean vihreiksi ja nurkkalaudoitus on valkoinen. Rakennus hyväkuntoinen ja ympärivuotisessa asuinkäytössä.

RAKENNUS 2

Puurakenteinen 1-kerroksinen satulakattoinen saunarakennus aivan rannan tuntumassa. Ikä? Punamullanvärinen ja julkisivulaudoitus pystypeiterima, tiilikatto ja merenpuolella poikkiharja rungon keskikohdalla, yläosassa ikkuna.

RAKENNUS 3

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen autotallirakennus, joka on maalattu päärakennuksen väriseksi.

RAKENNUS 4

Asuinrakennus

RAKENNUS 5

Varastorakennus

Rakennuspaikka 6/ 2:66 Metsola

Pieni rakennuspaikka aivan tien vieressä.

RAKENNUS 1

Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen perinteisen mallinen asuinrakennus, joka on rakennettu 1930-1940-luvulla (?). Alkuperäinen puujulkisivu on peitetty vaaleilla ns.minerit-levyillä myöhemmin. Katemateriaali on tiilikuvioitu pinnoitettu poimulevy. Alkuperäiset ikkunat on säilyneet. Rakennuksen kunto kohtalainen. Rakennuksen laajennuksen perustus on tehty betonista joitain vuosia sitten.

kuva 1a,1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1-kerroksinen talousrakennus, jossa varastotilojen lisäksi sijaitsee sauna. Julkisivulevy on vaneria, johon kiinnitetty kivirouhe. Otaksuttavaa, että vanha talousrakennus on levytetty samoihin aikoihin kuin päärakennus. Vihreä aaltopeltikatto. Rakennus heikossa kunnossa.(?)

Kuva 2a

RAKENNUS 3

Puucee. Huonossa kunnossa.

Rakennuspaikka 7/ 2:71 Norrbacka

RAKENNUS 1

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus, ikä vanhempi 1930-1940-luku? Rakennuksen toisessa päädyssä oleva avokuisti, jossa koristeltu kaide on alkuperäinen. Julkisivuissa on tehty myöhemmin ikkunamuutoksia. Julkisivu on pystypeiterimalaudoitettu, ja maalattu vaalean keltaiseksi, ikkunat ovat tummanruskeat ja nurkkalaudat ja vuorilaudat ovat valkoiset. Poimulevykatto. Kunto kohtalainen. Rakennus vapaa-ajan asuntona.

Kuva 1a, 1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen perinteinen punamultainen asuinrakennus 1900-luvun alkupuolelta? Nurkkalaudat, ikkunat ja vuorilaudat on maalattu valkoisiksi. Rakennuksen julkisivut ovat pystypeiterimalaudoitettu. Rakennuksen pitkällä sivulla on avokuisti. Rakennuksen kunto päällisin kohtalainen.

kuva 2a, 2b

RAKENNUS 3

Loiva satulakattoinen 1-kerroksinen varastokatos puurunkoinen, poimupeltiverhottu varastokatos. Rakennettu 1980-1990-luvulla. Julkisivuväri on vaalean keltainen. Kunto kohtalainen.

Kuva 3a, 3b

RAKENNUS 4

Pulpettikattoinen puinen varastokatos, joka on erittäin huonossa kunnossa. Julkisivut ovat käsittelemättömät.

kuva 4a

Rakennuspaikka 8/ 2:32 JA 2:131 Kantola

Tila rajoittuu merenrantaan.

RAKENNUS 1

Pulpettikattoinen 1-kerroksinen asuinrakennus, jossa on lähes rungon levyinen erkkeri meren puolella. rakennus rakennettu 2000-luvulla. Rakennuksen julkisivu on vaaleaksi maalattua vaakanelia. Katemateriaali on konesaumattu grafiitinharmaa pelti. Rapattu sokkeli.

Kuva 1a, 1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1 ½- kerroksinen uusi saunarakennus. Julkisivulaudoitus punainen, valkoiset nurkkalaudat ja ikkunat. Katemateriaali on tiili, perustus on betonia. Rakennuksen kunto hyvä.

Kuva 2a

RAKENNUS 3

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen saunarakennus (?). Rakennus on myöhemmin rapattu keltaiseksi. Päätykolmioissa on valkoiseksi maalattu pystyautoitus. Tiilikatto. Huonokuntoinen.

Kuva 3a

RAKENNUS 4

Romahtamisillaan oleva pieni puurakenteinen varastorakennus.

Kuva 4a

Rakennuspaikka 9/ 2:159 Grönudda

RAKENNUS 1

Loiva satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen vapaa-ajanrakennus, joka on rakennettu 1960-luvulla(?). Rakennuksen pohjoispuolella rungon pituinen avokuisti. Julkisivuissa on vaakasuuntainen limilaudoitus, joka on petsattu tummanruskeaksi. Ikkunoiden vuorilaudat ja nurkkalistat ovat valkoiset. Katemateriaali on tiilikuvioitu poimulevy katossa. Rakennus on hyväkuntoinen.

Kuva 1a,1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen saunarakennus, jossa meren puolella avokuisti. Rakennus on rakennettu 1990-2000-luvulla (?). Julkisivulaudoitus pystypeiterima, joka on maalattu punaiseksi. Ikkunat

ovat siniset, vuorilaudat ja nurkkalaudat valkoiset. Katemateriaali on punaruskea tiilikuvioitu pinnoitettu poimulevy. Rakennus on hyväkuntoinen.

kuva 2a,2b

RAKENNUS 3

Puurakenteinen 1-kerroksinen loiva satulakattoinen autotallirakennus , jonka julkisivut limilaudoitettu ja petsattu tummanruskeiksi. Katemateriaali huopa? Rakentamisajankohta päärakennusten aikoihin.

kuva 3a,3b

Rakennuspaikka 10/ 2:161,2:162 JA 2:109 Särkiranta III

RAKENNUS 1

Asuinrakennus on 1800-luvun lopusta, 1900-luvun alkupuolelta? Inventointialueen vanhimpia, onko rakennushistoriasta tietoa?

Kapearunkoinen 1-kerroksinen yksittäistupa? Paritupa? Rakennuksen toisessa päädyssä kellari. Sileä pystylaudoitus, joka on punamullattu, rungon keskellä kuisti, jossa pystylomalaudoitus. Rakennuksessa betonitiilikatto ja kuistissa pelti/huopa.

Rakennus ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennuksen kunto on kohtalainen.

Kuva 1a,1b

RAKENNUS 2

Harjakattoinen 1½-kerroksinen talousrakennus, joka on samalta ajalta kuin päärakennus. Toisessa päädyssä on matalampi pulpettikattoinen varasto. Julkisivut on sileää punamullattua pystylaudoitusta. Rakennuksessa betonitiilikatto. Rakennus huonokuntoinen paikoitellen.

kuva 1a,1b

Rakennuspaikka 11/2:160 Särkiranta

Tila kookas ja rantaan rajoittuva. Rakennuspaikka avoin maisematila ja rakennukset sijoittuvat rannansuuntaisesti lähelle rantaviivaa.

RAKENNUS 1

Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen perinteisen mallinen asuinrakennus, joka on rakennettu (1990-)2000-luvulla (?). Tyyppitalo? puretun asuinrakennuksen paikalle? Julkisivuissa pystypeiterimoitus, joka on maalattu vaalean sinivihreäksi. Vuorilaudat ja nurkkalaudat ovat valkoiset. Katemateriaali on vaalea punaruskea savitiili. Rakennus ympärivuotisessa asuinkäytössä. Rakennuksen kunto on hyvä.

kuva 1a,1b

RAKENNUS 2

Puurakenteinen harjakattoinen 1-kerroksinen saunarakennus, joka on rakennettu 1960-70-luvulla. Rakennuksessa vaakalimilaudoitus, joka on petsattu tummanruskeaksi. Ikkunat ovat valkoiset ja vuorilaudat vihreät. Savitiilikatto. Rakennuksen kunto on hyvä.

Kuva 2a,2b

RAKENNUS 3

Rinteeseen sovitettu harjakattoinen maakellari/varastorakennus, joka on rakennettu aikaisemmin kuin päärakennus. Julkisivuväri vaalea sinivihreä ja ikkunavuorilaudat siniset.

Kuva 3a,3b

Rakennuspaikka 12/ 2:45 Kesälä

Pieni rakennuspaikka meren rannalla.

RAKENNUS 1

Satulakattoinen puurakenteinen 2-kerroksinen omakotitalo, joka rakennettu 1990-luvun loppupuolella (tai 2000-luvun puolella) puretun asuinrakennuksen paikalle(?) Julkisivu valkoinen pystylaudoitus ja nurkkalaudat harmaat. Eteläpuolella rakennusta onavokuisti ja erkkeri, jonka päällä avoparveke. Rakennus edustaa rakentamisajankohdan valmistalorakentamista. Katemateriaali on grafiitin harmaa maalattu peltikatto ja perustukset betonia. Rakennuksen kunto hyvä.

Kuva 1a, 1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen hirsisauna aivan rannan tuntumassa (rakennettu vanhan saunan tilalle?) jyrkässä rinteessä, joka on rakennettu aikaisemmin kuin päärakennus 1970-luvulla(?). Saunan alustila on kerroksen korkuinen. Julkisivu on osittain maalattu punaiseksi. Vihreäksi maalattu peltikatto. Kunto kohtalainen.

Kuva 1a

KAAVALUONNOSALUEEN ULKOPUOLISET INVENTOIDUT RAKENNUSPAIKAT:

Rakennuspaikka 13/6:38 Apila

Puustoinen merenrantatontti pohjoisrannalla.

RAKENNUS 1

Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen uudisrakennus, joka on rakennettu 1990-luvulla samalla rakennuspaikalla aiemmin sijainneen rakennuksen tilalle. Rakennus jäljittelee perinteisen mallista asuinrakennusta. Julkisivussa on tummanpunainen pystypeiterimalaudoitus ja valkoiset ikkunat ja nurkkalaudat. Pohjoispuolella on rakennuksen korkuinen erkkeri ja eteläpuolella avokuisti. Betonisokkeli ja katemateriaalina on punainen savitiili. Rakennuksen kunto on hyvä.

RAKENNUS 2

Satulakattoinen hirsisauna, joka on rakennettu päärakennuksen aikoihin. Hirsijulkisivu on kuultokäsitelty punaisenruskea ja vuorilaudat lakatut. Rakennus on perustettu kevytsoraharkkojen päälle. Katemateriaali on maalattu pelti. Rakennuksen kunto on hyvä.

RAKENNUS 3

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen vapaa-ajan asunto, joka on rakennettu 1960-luvulla (?). Katemateriaalina on tumma huopalevy ja julkisivuissa ruskea vaakalimilaudoitus. Ikkunoiden vuorilaudat valkoiset ja rakennus on perustettu betoniharkkojen varaan (?).

Kuva 1a (kuva huonolaatuinen)

Rakennuspaikka 14/ 6:39 Villa Linnea

Puustoinen merenrantatontti pohjoisrannalla, jossa vanha hedelmäpuutarha.

RAKENNUS 1

Satulakattoinen 1½-kerroksinen puurakenteinen huvilarakennus 1930-40-luvulta? Suorakaiteen mallisen rakennuksen eteläpuolella avokuisti, jossa valkoiseksi maalattu koristeltu pystypinnakaide. Rakennuksen pohjoispuolella erkkeri, jossa kuusiruutuiset ikkunat. Kulmat ovat viistetyt ja erkkerin päälle on rakennettu ullakolle poikkiharjan alle laajennus. Julkisivulaudoitus on keltaiseksi maalattu vaakapaneli tasakerrassa ja yläosassa pystypaneli. Nurkkalaudat ovat valkoiset. Rakennus on säilynyt puuosiltaan alkuperäisessä kunnossa, katemateriaali on vaihdettu pinnoitettuun tiilijäljitelmäpeltiin. Rakennuksen kunto on kohtalainen. Vapaa-ajan asuntona.

RAKENNUS 2

Saunarakennus,

käy katsomassa uudelleen, jostain syystä kuvaamatta.

RAKENNUS 3

Rinteeseen sovitettu satulakattoinen puinen talousrakennus, joka rakennettu päärakennuksen aikoihin.

Julkisivu punamullattu ja nurkkalaudat ovat valkoiset.

Kuva 1a, *valokuvaa pohjoispuolelta*

RAKENNUS 4

Talousrakennus

käy katsomassa uudelleen, jostain syystä kuvaamatta

Rakennuspaikka 15/ 6:40 Pitkäranta

Puustoinen merenrantatontti pohjoispuolella, joka rajoittuu idässä avoimeen peltomaisemaan.

RAKENNUS 1

Rakenteilla oleva satulakattoinen 1½- kerroksinen puurakenteinen asuinrakennus (vai vapaa-ajan rakennus?), joka on rakennettu samalla paikalla olleen rakennuksen paikalle (?). Julkisivulaudoitus punainen paneli, jonka suunta vaihtuu. valkoiset nurkkalaudat. Katemateriaali musta muovipinnoitettu tiilijäljitelmäpelti. Rakennus on perustettu harkkojen päälle.

RAKENNUS 2

Satulakattoinen hirsisauna, joka on rakennettu 1950-luvulla? Hirret on kuultokäsitelty mustanruskeaksi, ikkunoiden vuorilaudat valkoiset ja ikkunat lakatut. Katemateriaali on tiili ja perustettu betoniharkkojen päälle. Rakennuksen kunto on kohtalainen.

RAKENNUS 3

Puurakenteinen varastokatos. kunto huono.

tarkista rakennuksen 3 ja 5 järjestys ja valokuvaa uusiksi.

Kuva 3a

RAKENNUS 4

Satulakattoinen puurakenteinen puucee, joka on punamullattu. Rästaskoriste ja sydän ikkunat valkoiset. Kunto huono.

Kuva 4a

RAKENNUS 5

Puurakenteinen varastorakennus. Kunto huono.

kuva 5a

Rakennuspaikka 16/ 6:67 Alpolä

Tien reunaan rajoittuva tontti, jonka itäpuolella on avoin peltomaisematila.

RAKENNUS1

Loiva satulakattoinen 1-kerroksinen tiili/puurakennus, jossa asuinrakennus ja autotalli/varastorakennus on kytketty toisiinsa katoksella. Rakennus rakennettu 1970-luvulla (?). Asuinosan päädyt ja autotalliosan pitkät sivut tiiliset, muut seinät puurakenteiset. Julkisivuissa on lilansävyinen laudoitus, jonka suunta vaihtelee, tasakerrassa. Päädyissä on yläosassa vaakalauoitus. Katemateriaali on harmaa teräspoimulevy. Perustus betonista. Rakennuksen kunto on kohtalainen.

kuva 1a, 1b

RAKENNUS 2

Satulakattoinen korkea 1-kerroksinen puurakenteinen talousrakennus. Julkisivuissa lilanvärinen laudoituksen suunta vaihtelee. Katemateriaali teräspoimulevy. Perustus betoninen.

Kuva 2a

RAKENNUS 3

Loiva satulakattoinen puurakenteinen leikkimökki, joka on maalattu samaan sävyyn muiden rakennusten kanssa. Bitumihuopakatto. Rakennelman kunto välttävä.

Kuva 3a

Rakennuspaikka 17/ 6:68 Vaahtera

Merenrantaan rajoittuva iso tontti, joka rajoittuu idässä avoimeen peltomaisemaan.

RAKENNUS 1

Mansardikattoinen puurakenteinen asuinrakennus, jota on laajennettu eri aikakausina. Rakennuksen vanhin osa miltä ajalta? Onko ollut maatilana päärakennus, jonka pellot avautuvat vieressä? Suorakaiteen mallisen rakennuksen eteläpuolella on umpikuisti ja pohjoispuolella viistonurkkainen erkkeri. Pohjoispuolella ullakolla on poikkiharja. Julkisivupaneli on vaalean ruskeaksi maalattu tasakerrassa ja yläosassa on pystypaneli, ikkunoiden vuorilaudat ja osa ikkunoista maalattu vihreällä, nurkkalaudat ja ikkunat ovat pääosin valkoiset. Rakennuksessa on yksityiskohtia ikkunalistoituksessa ja harjan puumastossa. Katemateriaali on vaihdettu punaiseksi muovipinnoitettuun poimupeltiin. Perustus osassa rakennuksessa luonnonkivinen ja osittain betoninen.

Rakennuksen kunto päällisin puolin kohtalainen. Käyttö vapaa-ajan asunto?

Kuva 1a,1b,1c

RAKENNUS 2

Satulakattoinen 1-kerroksinen puurakenteinen saunarakennus sijaitsee aivan meren rannalla. Hirsirakenteinen tasakertaan ja yläosa laudoitettu. Hirret ovat punamullatut ja yläosassa on pystylauta, nurkkalaudat ja ikkunat ovat valkoiset. Katemateriaali on savitiili. Luonnonkiviperustus? Rakennuksen kunto on hyvä. Ikkunat alkuperäiset.

RAKENNUS 3

Satulakattoinen korkea 1-kerroksinen talousrakennus, joka pääosin puurakenteinen. Rakennuksen keskiosassa matala tiilinen osa (karjakeittiö?) ja luoteisosassa päädyn levyinen pulpettikattoinen matalampi osa. Rakennusta on laajennettu eri aikoina, oletettavasti ensimmäiset osat ovat päärakennuksen ikäiset. Julkisivu on punamullattua pystylautaa ja katemateriaali sama kuin päärakennuksessa: muovipinnoitettu poimulevy. Rakennus päällisin puolin kohtalaisessa kunnossa, mutta kattolinja viestii, että kattorakenteissa on tapahtunut vaurioita.

RAKENNUS 4

Satulakattainen puurakenteinen 1-kerroksinen varistorakennus, joka on rakennettu samoihin aikoihin kuin päärakennus. Rakennuksen toisessa päädyssä on puucee ja toisessa päädyssä varasto-osa. Rakennus alkuperäisessä kunnossa. Perustus? Tiilikatto.

Kuva 4a

INVENTOINTIKOHDE 1

2:110 SOLÄNG



Rakennus 1



Rakennus 2



Rakennus 3



Rakennus 4



Rakennus 4



Rakennelma 5



Rakennus 6



Rakennus 6



Rakennus 7



Rakennus 7



Rakennus 8



Rakennus 9

INVENTOINTIKOHDE 2

11:0 Kivikallio



Rakennus 1



Rakennus 2



Rakennus 2

INVENTOINTIKOHDE 3

2:167 Bergvik



Rakennus 1



Rakennus 2



Rakennus 3



Rakennelma 4



Rakennelma 5

INVENTOINTIKOHDE 4

2:98 Päiväkumpu

Rakennus 1



1a



1b

Rakennus 2



2a



3a

INVENTOINTIKOHDE 5

2:154 Solvik



1a



2a



3a



4a



4b



5a



5b

INVENTOINTIKOHDE 6

2:66 Metsola



1a



2a



3a

INVENTOINTIKOHDE 7

2:71 Norrbacka



1a



1b



2a



3a



4a

INVENTOINTIKOHDE 8

2:32 ja 2:131 Kantola



1a



2a



3a



4a



5a

INVENTOINTIKOHDE 9

2:159 Grönudda



1a



2a



3a

INVENTOINTIKOHDE 10

2:161, 2:162 ja 2:109 Särkiranta III



1a



1b



2a



2b

INVENTOINTIKOHDE 11

2:160 Särkiranta



1a



2a



3a



3b

INVENTOINTIKOHDE 12

2:45 Kesälä



1a



2a



3a

INVENTOINTIKOHDE 13


6:38 Apila



1a



2a



3a

INVENTOINTIKOHDE 14

6:39 Villa Linnea



1a



2a



4a?? Kuuluuko tänne??



3a



3b

INVENTOINTIKOHDE 15

6:40 Pitkäranta



1a



2a



4a



3a



5a

INVENTOINTIKOHDE 16

6:67 Alpola



1a



2a



3a

INVENTOINTIKOHDE 17

6:68 Vaahtera



1a



1b



2a



3a



4a