

**Bilaga/Liite**



**Bild 1a-b.** Kontrollgrop i rådiket

**Kuva 1a-b.** Tarkastuskuoppa rajaojassa



**Bild 2a-b.** Kontrollgrop i skogskanten nedanom rådiket

**Kuva 2a-b.** Tarkastuskuoppa metsäreunassa rajaojan alapuolella



**Bild 3a-b.** Kontrollgrop i åkern/ängen ovanom rådiket

**Kuva 3a-b.** Tarkastuskuoppa pellossa/niityssä rajaojan yläpuolella



**Bild 4.** Nedre ändan på dräneringsrören eftersöktes med spade

**Kuva 4.** Salaojaputkien alapää etsittiin lapiolla



**Bild 5-6.** Dike nr 4 & 5 var inte igenfyllda

**Kuva 5-6.** Ojia nro 4 & 5 ei oltu täytetty



**Bild 7a-b.** Dolt dräneringsrör i dike nr 1

**Kuva 7a-b.** Piilotettu salaojaputki ojassa nro 1






**Bild 8.** Ringbrunnen (bilden tagen 9.9.2022)

**Kuva 8.** Rengaskaivo (kuva otettu 9.9.2022)




**Bild 9.** Terrängförhållandena på fastigheten (bilden tagen 19.8.2022)

**Kuva 9.** Kiinteistön maasto-olosuhteet (kuva otettu 19.8.2022)



Flygbild 2001 / Ilmakuva 2001



Flygbild 2018 / Ilmakuva 2018