



Bild 1a-b. Igenpluggat dräneringsrör i dike nr 2
Kuva 1a-b. Tulpattu salaojaputki ojassa nro 2




Bild 2a-b. Igenpluggat dräneringsrör i dike nr 3
Kuva 2a-b. Tulpattu salaojaputki ojassa nro 3



Bild 3a-b. Dike nr 4 & 5 var igenfyllda
Kuva 3a-b. Ojja nro 4 & 5 oli täytetty



Bild 4. Rådiket nr 6
Kuva 4. Rajaoja nro 6



Flygbild 2001 / Ilmakuva 2001