

Alkuperäinen päärakennus on noin 50 neliön kalastaja torppa ja on rakennettu arviolta 1900 luvun vaihteessa luultavasti 1800 luvun puolella, tarkkaa tietoa ei ole. Tuo on ollut kalastaja tilan päärakennus alun perin, siitä 1951 kuvasta näkee, että se on ollut ympärivuotisessa käytössä.

Nykyinen huvila "Villa Ekebo" on rakennettu 1933-1938 välissä riippuen eri tietolähteistä, siihen ei ole koskaan haettu rakennuslupaa eikä ole suojeltu rakennus, vaikka sen on piirtänyt Erik Brykman (yhden kuvan). Liitteessä pari kuvaa siitä yhdestä piirustuksesta, joka on olemassa. Kun katsoo tarkemmin kuvaa, on havaittavissa useita eriävyyksiä kuvan ja vanhan talon kanssa, jo alun perin, se ei ole ollut 100% samanlainen kuin Erik Brykmanin suunnitelmissa.

Huvilaa/nykyistä päärakennusta ei ole laajennettu kerroksella ylöspäin, koska siellä oli kaksi huonetta jo silloin kuin asunto on ostettu. Seiniä on nyt korotettu 1,4 metriä alkuperäisestä (katso liitteen kuvaa sivulla 27 "yläkerran vinttitiila ja kesähuone"). Syy oli se, että saadaan huoneisiin normaali noin 2,5m sisäkorkeus ja huonetila jatkumaan seiniin asti normaali korkuisena. Merelle päin on laajennettu 4m:ä alkuperäisen terassin 3,5m:n lisäksi, eli yhteensä terassia on 7,5m. Uuden terassin alle on tehty 2 mh+vh+khh+kph ja ylhäällä tila on kokonaan avonainen, niin kuin terassi oli aikaisemminkin. Alkuperäinen hirsirunko on edelleen olemassa seinien sisällä ensimmäisen kerroksen osalta, jossa oli vain hirsiiä. Suurimmaksi osaksi hirret olivat uudelleen käytettyjä jo, kun talo on tehty, sen näkee hirsissä olevista koloista ja reijistä.

Toinen kerros/katto oli rakennettu sahatavarasta, jotka olivat ns. uudelleen käytettyjä jo silloin 1930 luvulla kun huvila on alun perin tehty, ei ollut hirsiiä ollenkaan. Katso kuvat sivu 30. peltikatteen alla tummia kohtia (hometta) oli vähän joka puolella. Katto oli vuotanut jo pitkään.

Purkutyöt aloitettiin huhtikuun 2025 alussa, purkutyöt kestivät toukokuun lopulle asti. Vanha hirsirunko säilytettiin niiltä osin kuin oli mahdollista. Osa rakenteista piti uusia niiden huonon kunnon vuoksi tai ne oli muuten alimitoitettuja esim. lattia palkit on vanhat+ tuettu molemmin puolin lisä vahvistuslankuilla.

Kaikki mitä on tehty, on ajateltu nykypäivän vaatimuksia mm. lujuuden ja eristysten ja lämmityksen ja jätevesien osalta.

Piharakennusta ei ole rakennettu uudelleen. Rakennukseen on vaihdettu ulkolaudoitus, koska alkuperäinen verhoilu oli niin pahasti lahonnut. Siinä oli alkuperäinen laudoitus alla ja sen päälle on suoraan kiinnitetty lauta/rima laudoitus 1970 luvulla. Kuntotarkastusraportissa oli maininta, ettei ollut jätetty ilmarakojia riittävästi ja se on varmaan yksi syy, miksi ne olivat huonossa kunnossa. Näin oli tehty molemmissa taloissa, vanha laudoitus alla ja ei ollut ilmarakoa vanhan 1930 luvun ja uuden 1970 luvun laudoituksen välissä. Neliöitä rakennuksessa on saman verran kuin on ollutkin. Ikkunat on vaihdettu rikkiäisten ikkunoiden tilalle ja verannan muovi pleksit oli halki ja huonossa kunnossa, niin siihen teetettiin alkuperäisiin ikkuna reikiin sopivat ikkunat tilalle, mutta tila on edelleen ns. kylmätila. Ei ole eristetty eikä lämmitetty tila, niin kuin se on ollut jo yli 50 vuotta edellisestä peruskorjauksesta.