

Bilaga



Bild 1. Rördikets mynning var helt under vattenytan (11.8.2026)



Bild 2. Vattensamlingen nedan om rördiket (11.8.2026)



Bild 3. Stugvägens dike på fastighet [REDACTED] (11.8.2026)



Bild 4. Vågtrumman under stugvägen (11.8.2026)



Bild 5. Diket på andra sidan stugvägen (11.8.2026)



Bild 6. Isbildning nedan om rördiket, isen delvis borthackad (11.3.2026)



Bild 7. Översvämmad granskningsbrunn (11.3.2026)



Bild 8. Granskningsbrunnen vid ekonomibygnaden (11.8.2026)
Granskningsbrunnen svämmade över 11.3.2026