

Kohde

445-485-0001-0012


TAMMÖ



TURUN MUSEOKESKUS
Varsinais-Suomen
alueellinen vastuumuseo

Parainen

Qvidja



Osoite

Tammo

Postinumero

Rakennukset ja rakennelmat

- 1 Asuinrakennus
- 2 Talousrakennus, Eläinsuoja
- 3 Kesämökki
- 4 Sauna
- 5 Aitta
- 6 Päärakennus, Talonpoikaistalo, Asuinrakennus
- 7 Sauna
- 8 Käymälä, Varasto
- 9 Kesämökki



Kohde	445-485-0001-0012	TAMMÖ
Historia ja ympäristö		
Aluetyypit	Saari,Huvila- ja kesämökkialue,Haja-asutusalue	
Historialliset tilatyytit	Torppa	
Asutushistoria	Tammo on kuulunut Qvidjan maihin. Tammon pysyvä kiinteä asutus on karttatarkastelun perusteella alkanut viimeistään 1700-luvun lopulla. Isojakokartta on vuodelta 1805 ja siihen on merkitty saaren keskelle rakennuksia sekä eri puolille saarta pieniä niitty- ja peltolohkoja. Vuoden 1880 senaatin kartassa on saaren keskiosaan merkitty rakennus, joka sen viereen merkitystä T-kirjaimesta päätellen on ollut torppa. Torpan eteläpuolelle rantaan on myös merkitty pihapiiri. Vuoden 1940 Turun ja Porin lääninhallituksen kartassa saaren niityt ovat peltoa ja niiden pinta-ala on kasvanut. Vuoden 1955 kartassa saaren läntiseen osaan on perustettu toinen tila, Rantakari, ja saaren itäkärjessä on rakennus. Vuoden 1957 kartassa kaksi tilakeskusta erottuvat selvästi. Saaren keskiosissa rannalla sijaitseva rakennuskokonaisuus on nimetty Heinolaksi. Se on ilmeisesti korvannut keskellä saarta sijaitsevan entisen torpan paikan tilakeskuksena. Kartalle on kuvattu kaikki ne yhdeksän rakennusta, jotka saarella inventoinnin aikana vuonna 2024 edelleen sijaitsee. Muutama vuoden 1957 kartassa sijaitseva ulkorakennus on sittemmin purettu ja pellot metsittyneet.	
Lähiympäristö	Tammo on saari, joka on kuroutunut erilleen Långholmenin saaresta sen länsipuolella. Alavat osat saarta olivat aluksi kosteikkoja, jotka ensin hyödynnettiin niittyinä ja sitten peltoina. Peltujen reunoihin kaivetut, kapeat ja matalat ojat on vielä erotettavissa. Pellot ovat kasvaneet umpeen, pois lukien Rantakarin edustan peltolohko, joka on pysynyt vielä melko avoimena. Näiden lisäksi saarella on kallioisia alueita, joista korkein on saaren keskellä Bastberget--niminen kallioalue (n. 25 m mpy). Saari muodostuu täten kallioista ja niiden välisistä notkoista, jotka ovat pääasiassa savea. Saarella on erittäin vanhaa puustoa, mm. tammia, mäntyjä ja katajia, ja saaren sisäosat ovat luonnonsuojelualuetta.	
Pihapiiri	Rantakarin ja Heinolan tilakeskuksissa on umpeen kasvaneita pihvoja, joissa on joitakin koriste- ja hyötykasveja. Näistä muutamat kasvit ovat levinneet saareen ranta-alueille. Kesämajakäyttöön rakennettujen rakennusten ympäristö on lähes luonnontilainen, rakennusten eteen on terassoitu monin paikoin tasanne oleiluun, mutta muita pihapiirin rakenteita tai istutuksia ei juuri ole.	
Muu historia	Vuoden 1957 kartassa näkyvät rakennukset toimivat läheisen Partekin työntekijöiden virkistyskäytössä. Rakennusten omistushistoriaa ei tunneta tarkasti, mutta silloin Paraisten Kalkkivuori Oy nimellä toiminut yritys rakennutti työntekijöilleen 1900-luvun alkupuoliskolla Paraisiin lukuisia asuinrakennuksia, mm. klassisismia edustavan nk. Mokullan (Kaivotie) ja modernismia edustavan Köyhälinnan (Pajbakantie 5). Etenkin 1940-luvulla valmistuneet työläisten asuintalot Pajbacka I-III (Pajbakantie 7) muistuttavat monin tavoin Tammon saaren kesämajarakennuksia.	
Kulttuurihistorialliset arvot	Historiallisesti arvokas	
Arvoluokka	Paikallinen	
Perustelut	Heinolan rakennukset edustavat vanhinta rakennuskantaa, päärakennus on muutettuna kerroksellinen. Muut saaren rakennuksista ovat yhteneväistä 1940-1950-luvun kesämajarakentamista. Niissä on samankaltaiset mitasuhteet, materiaalit ja tyyliisuunta.	
Muut tiedot		
Lähteet	Kansallisarkiston karttakokoelma: Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto, Turun ja Porin lääninhallituksen kartat ja piirustukset. Vanhatkartat.fi- karttapalvelu ja Paikkatietoikkunan historialliset ilmakuvat. Arkebuusi osuuskunta 2019: Parainen Tammo. Raportti arkeologisesta inventoinnista	
Museon Informaatioportaali	24.10.2024	Sivu 3 /25

Kohde	445-485-0001-0012	TAMMÖ
	ranta-asemakaavan suunnittelualueella. Sweco Finland Oy:n Parasiin laatimat, Paraisten Kalkkivuori Oy:n rakennuttamia henkilökunnan asuinrakennuksia koskevat selvitykset (2023).	
Yhteenvedo	Qvidjaan kuulunut saari, josta kehittyi torpan ja kahden maatilan kautta Partekin työntekijöiden kesämajakäytössä ollut virkistysalue.	
Inventoinnit		17.09.2024
	Heini Ynnillä	
	Tammon ranta-asemakaavan rakennusinventointi	17.09.2024
	Heini Ynnillä	



TAMMÖ
Ynnillä Heini

18.09.2024



TAMMÖ
Ynnillä Heini

18.09.2024



TAMMÖ
Ynnillä Heini

18.09.2024



TAMMÖ
Ynnillä Heini

18.09.2024

Rakennus 1

Rakennustunnus	1022859581
Postinumero	21630
Osoitteet	Qvidja Tammo Qvidja Tammo
Rakennustyyppi	Asuinrakennus
Rakennustyyppin kuvaus	Rintamamiestalo
Rakennusvuosi	1940 - 1951 Esiintyy vuoden 1951 ilmakuvassa, muodoltaan muistuttaa rintamamiestaloa.
Alkuperäinen käyttö	Asuminen
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1,5
Asuin- ja liikehuoneistoja	1
Perustus	Betoni - valettu
Runko	Lauta
Vuoraus	Pystylauta, peiterimoitettu
Ulkoväri	keltainen
Katto	Satula
Kate	Tiili - sementti
Kunto	Huono
Nykytyyli	Jälleenrakennuskausi, förttitalismi (1940-1958)
Rakennushistoria	Rantakari-nimisen pientilan päärakennus, joka sittemmin muutettiin loma- ja virkistyskäyttöön. Viereinen talousrakennus ja peltotilkku kertovat maataloushistoriasta. Saaren ollessa virkistyskäytössä se on saattanut toimia mm. saaren hoitajan asuinrakennuksena. Kuisti on myöhempi lisä, se on pylväiden päällä ja sen johdosta alkuperäinen ikkuna on jäänyt nurkkaan. Muuten rakennuksen sokkeli on valettua betonia saaren kaikkien muiden 1940-1950-luvun rakennusten tapaan. Kuistin katto on uusittu vihreällä pellillä ja samalla alakaton panelointi uusittu.
Erityispiirteet	Tyypillinen jälleenrakennuskauden rakennus, joka mittasuhteiltaan ja ulkomuodoltaan muistuttaa rintamamiestaloa. Rakennusta leimaa yksinkertainen ulkoasu, mikä on kesämajarakennuksia riisutumpi.
Sisätilakuvaus	Rakennuksen huoneet on järjestetty niin, että niistä on kulku huoneesta huoneeseen talon ympäri. Pohjoisessa on isompi olohuone, sen vieressä pienempi makuuhuone, eteläpäässä keittiö ja välitila ennen eteistä ja kuistia. Eteisestä on kulku yläkertaan. Vain keittiössä on enää tulipesä, viereisistä huoneista se on purettu. Huoneissa on maalatut pinkopahvitetut seinät ja peiliovet, osassa huoneita laualattiat ja toisissa niiden päällä muovimatto ja katossa levytys.



1 Asuinrakennus

Ynnillä Heini

18.09.2024



1 Asuinrakennus

Ynnillä Heini



1 Asuinrakennus

Ynnillä Heini

18.09.2024



1 Asuinrakennus

Ynnillä Heini

18.09.2024

Rakennus 2

Rakennustunnus	
Postinumero	
Osoitteet	
Rakennustyyppi	Talousrakennus, Eläinsuoja
Rakennusvuosi	1940 - 1951
	Rakennus esiintyy vuoden 1951 ilmakuvassa
Alkuperäinen käyttö	Tuotanto
Perustus	Betonipilari, Betoni - valettu
Runko	Betonitiili, Lauta, Hirsi
Vuoraus	Pystylauta
Ulkoväri	harmaa punainen
Kunto	Huono
Rakennushistoria	Vuoden 1951 ilmakuvassa rakennus on nykyistä laajempi ja siinä näyttäisi olevan kylmä ja lämmin osa. Kevytrakenteisempi betonipilareiden päälle rakennettu kylmä osa purettiin 15-20 vuotta sitten. Jäljelle jääneen osan punatiiliset ja betonitiiliset seinät viittaavat eri rakennusaikoihin.
Sisätilakuvaus	Rakennus on laajalti sortunut eikä sen sisätilojen tilaratkaisua voi tarkemmin määritellä. Hormi viittaa karjakeittiöön ja rakennuksen pohjoisosissa on ilmeisesti ollut navetta, mihin viittaa myös rakennuksen koillispuolella sijaitseva sontaruuma.
Muut tiedot	Säilyneissä ulkoseinissä rakennuksen eteläjulkisivussa pystyrankarakenne on hirttä, sen ulko- ja sisäpuolella osa laudoituksesta ja ikkuna-aukotus on säilynyt, mutta ikkunalasitus ja katto puuttuvat. Pohjoisosissa ulkoseinät ovat betonitiiltä, jotka nousevat suoraan samassa linjassa valetun sokkelin yllä ja osa betonitiiliseinästä on pietty.



2 Talousrakennus
Ynnillä Heini 18.09.2024



2 Talousrakennus
Ynnillä Heini 18.09.2024



2 Talousrakennus

Ynnillä Heini

18.09.2024



2 Talousrakennus

Ynnillä Heini

Rakennus 3

Rakennustunnus	1022859570
Postinumero	21630
Osoitteet	Qvidja Tammo Qvidja Tammo
Rakennustyyppi	Kesämökki
Rakennustyypin kuvaus	Kesämaja
Rakennusvuosi	1940 - 1951 Rakennus esiintyy vuoden 1951 ilmakuvassa
Alkuperäinen käyttö	Loma-asuminen
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1 ja pieni kellaritila
Asuin- ja liikehuoneistoja	1
Perustus	Betoni - valettu
Runko	Lauta
Vuoraus	Pystylauta, peiterimoitettu
Ulkoväri	keltainen
Katto	Satula
Kate	Tiili - sementti
Kunto	Huono
Nykytyyli	Jälleenrakennuskausi, förttitalismi (1940-1958)
Rakennushistoria	Tehty alun perin ja toiminut koko käyttöikänsä kesämajana, jota Partekin työntekijät ovat voineet varata/vuokrata. Ainoita selkeitä muutoksia on pintojen maalaaminen, kuistin osittainen lasittaminen ja lattian uusiminen.
Erityispiirteet	Samalainen kuin rakennus numero 9, mutta hieman pienempi ja paremmin säilynyt alkuperäisessä asussa, joskin nykyisin selvästi rakennusta 9 huonokuntoisempi. Edustaa loma-asumista: katettu kuisti edustalla meren suuntaan, pyöreä tuuletusikkuna katonharjan alla, ruutuikkunat joissa suljettavat luukut ulkopuolella, betoniportaat joiden edustalla tasattu oleskelualue, säleikön peittämä alapohja kuistin alla. Nämä piirteet viittaavat huvilarakentamiseen, ne on toteutettu pelkistetyssä muodossa.
Sisätilakuvaus	Sisätilat on jaettu kolmeen osaan. Pääosan tilasta vie tupa, jossa on rakennuksen keskimuurin luona sijaitseva avotakka. Tuvan pohjoisseinällä on kaksi komeroa, niiden välissä on kiintosoehva ja sen yllä kiinteää säilytystilaa. Keskimuurin toisella puolella on rakennuksen länsipäässä peräkkäin nukkumasoppi ja keittiö, joissa on kiintokalusteina kerrossänky ja kiinteät keittiökaapit. Rakennuksessa ei ole juoksevaa vettä eikä sähköä. Kellari on ilmeisesti toiminut viileänä säilytystilana.
Muut tiedot	Rakennuksen edustalta on johtanut kivetty reitti rantaan jossa on ollut laituri.
Kulttuurihistorialliset arvot	Historiallisesti arvokas Sosiaalishistoriallisesti arvokas



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024




3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024



3 Kesämökki
Ynnillä Heini

18.09.2024

Rakennus 4

Rakennustunnus	1022859614
Postinumero	21630
Osoitteet	Qvidja Tammo Qvidja Tammo
Rakennustyyppi	Sauna
Rakennusvuosi	1920 - 1951
Alkuperäinen käyttö	Rakennus esiintyy ensimmäisen kerran vuoden 1923 kartassa, mutta tyyllisesti se on yhtenevä muiden rannan lomarakennusten kanssa, jolloin se on todennäköisesti rakennettu uudelleen 1940-1950-luvulla. Loma-asuminen, Asumisen oheistoiminnot
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1
Perustus	Betoni - valettu
Runko	Lauta
Vuoraus	Pystylauta, peiterimoitettu
Ulkoväri	vihreä
Katto	Satula
Kate	Tiili - sementti
Kunto	Huono
Nykytyyli	Funktionalismi, varhainen modernismi (1928-1940)
Rakennushistoria	Rakennuksessa on samalainen pyöreä tuuletusikkuna kuin rakennuksissa 3 ja 9, ja myös muilta käytetyiltä materiaaleiltaan ja mittasuhteiltaan se muistuttaa näitä rakennuksia ja on todennäköisesti samanaikainen. Rakennuksen piippu on uusittu kahitiilestä ja pellitetty. Myös saunatilan kiuas ja alakaton panelointi on uusittu.
Erityispiirteet	Sijainti aivan rannan tuntumassa.
Sisätilakuvaus	Rakennuksen koillispäädyssä on kuisti merinäköalalla, ja penkki vilvoitteluun, eteläpäässä on saunahuone jossa on pystypaneloidut seinät ja valettu betonilattia. Kuistilta on käyntiin kahteen kapeaan tilaan, jossa on pystypaneloidut seinät ja penkit laskutilaksi. Pukuhuoneet ovat voineet palvella kahta eri seuruetta tai eri sukupuolia. Ovien helotukset ja pukinsarivetimet viittaavat 1950-lukuun.
Muut tiedot	Kesämajojen vieraiden käyttöön rakennettu yhteinen sauna.
Kulttuurihistorialliset arvot	Historiallisesti arvokas
Arvoluokka	Historiallinen



4 Sauna

Ynnillä Heini

18.09.2024



4 Sauna

Ynnillä Heini

18.09.2024



4 Sauna

Ynnillä Heini

18.09.2024



4 Sauna

Ynnillä Heini

18.09.2024



4 Sauna

Ynnillä Heini

18.09.2024

Rakennus 5

Rakennustunnus	
Postinumero	
Osoitteet	
Rakennustyyppi	Aitta
Rakennusvuosi	1800 - 1900
	Rakennus esiintyy vuoden 1951 ilmakuvassa mutta on tyylillisesti huomattavasti vanhempi.
Alkuperäinen käyttö	Varastointi
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1,5
Perustus	Kivipilari
Runko	Hirsi
Vuoraus	Pystylauta, peiterimoitettu
Ulkoväri	Punainen
Katto	Satula
Kate	Pelti - profiloitu
Kunto	Huono
Rakennushistoria	Tyypillinen maatilojen pihapiirien aittarakennus, jonka ylemmän puolikerroksen lattia on purettu, vesikatto uusittu (aiempi kate purettu) ja luoteisjulkisivuun mahdollisesti lisätty ikkunoita kun käyttötarkoitus on vaihtunut aitasta yleiseen säilytykseen.
Erityispiirteet	Saaren vanhimpia rakennuksia, mistä kertoo julkisivussa käytetyt taotut naulat, leveät julkisvu- ja lattialaudat.
Sisätilakuvaus	Yksi korkea huonetila, jonka koillisseinustalla on kiinteitä laareja. Niissä on säilytetty viljaa. Ylemmän puolikerroksen lattia on purettu, vain poikittaiset vasahirret on jäljellä.
Muut tiedot	Nurkkakivien ja kallion päälle rakennettu rakennus, jonka porraskivenä on laakakivi.
Kulttuurihistorialliset arvot	Asutushistoriallisesti arvokas
Arvoluokka	Maisemallinen
Perustelut	Ajallinen kerroksellisuus.



5 Aitta

Ynnillä Heini

18.09.2024



5 Aitta

Ynnillä Heini

18.09.2024



5 Aitta

Ynnillä Heini

18.09.2024



5 Aitta

Ynnillä Heini

18.09.2024

Rakennus 6

Rakennustunnus	
Postinumero	
Osoitteet	
Rakennustyyppi	Talonpoikaistalo, Asuinrakennus, Päärakennus
Rakennusvuosi	1800 - 1950
	Rakennus on tyyllisesti ja karttatarkastelun perusteella rakennettu 1800-luvulla. Sitä on laajennettu ja muokattu todennäköisesti ainakin kaksi kertaa. Ensin rakennusta laajennettiin ja siihen rakennettiin koillinen kuisti. Sitten rakennus jaettiin kahteen huoneistoon ja kummallekin lisättiin sisäänkäynti lounaisjulkisivuun. Nämä myöhemmät muutokset liittyvät saaren muuttamiseen kesämajakäyttöön ja virkistykseen 1940-1950-luvulla.
Alkuperäinen käyttö	Asuminen
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1,5
Asuin- ja liikehuoneistoja	2
Perustus	Luonnonkivi - laasti, Betonipilari
Runko	Hirsi, lyhytnurkkainen, Lauta
Vuoraus	Pystylauta, pontattu
Ulkoväri	Keltainen
Katto	Satula
Kate	Tiili - sementti
Kunto	Huono
Rakennushistoria	Heinola-nimisen pientilan päärakennus, joka on sittemmin muutettu vapaa-ajan asutukseen. Rakennuksen kaakkoispäässä oleva huone (alkuperäinen tupa) ja osa keskimuurin toisella puolella olevaa nykyistä keittiötilaa kuuluvat hirsirakenteisena alkuperäiseen osaan. Hirsiosa näkyy julkisivussa följareina. Keittiön vieressä on todennäköisesti ollut pieni eteistila. Keittiö-osaa, joka alun perin on todennäköisesti ollut kammari, on jatkettu luoteeseen lautarakenteisena ja koilliseen lisätty kookas kuisti. 1940-1950-luvun muutostöissä, joissa rakennus muutettiin kesämajakäyttöön, keittiöstä on lohkaistu tilaa pienille nukkumahuoneille ja kahteen huoneistoon jaettu rakennus on saanut omat sisäänkäynnit kuisteineen merenpuoleiselle lounaisjulkisivulle. Nämä sisäänkäynnit vastaavat tyyliään ja rakennustavaltaan rakennusten 3 ja 9 sisäänkäyntejä. Muutoksiin kuuluu myös ikkunoiden uusiminen, piipun uusiminen ja tulisijamuutokset.
Erityispiirteet	Saaren talonpoikaishistoriasta kertova, tyyppilinen maatalorakennus. Hirsinen osa on ilmeisesti 1800-luvulta, vaikka tuon ajan kartoissa päärakennus näyttää sijainneen lähempänä saaren keskiosia. Rakennusta on sittemmin laajennettu ja muokattu kesämajakäyttöön, muutokset on tehty yhtenevällä tavalla 1940-1950-luvun uudisrakennusten kanssa.
Sisätilakuvaus	Rakennuksessa on kookas, ikkunoilla varustettu kuisti koilliseen. Sitä on laajennettu alkuperäisestä eteisestä. Kuistista on kulku kaakkoon rakennuksen alkuperäiseen osaan kuuluvaan tilaan, joka on alun perin toiminut tupana. Siitä kertoo nurkan leivinuuni. Entiseen tupaan on avattu kulku lounaispuolelta uuden kuistin kautta. Rakennuksen luoteispäässä on myöhemmin keittiönä toiminut tila tulisijoihin ja siitä erotetut kaksi nukkumahuonetta.

tilaan on erillinen sisäänkäynti lounaasta. Tuvan ja eteisen lattialaidoitus on leveää lautta, samoten tuvan katon. Entisen tuvan hirsisienillä on pinkopahvit ja kolme tapettikerrosta. Hirren välissä on sammal. Koillisen kuistin ja keittiön seinät on paneloitu helmiponttipaneelilla, keittiön katon kannattimet ovat näkyvissä katon alapinnassa. Keittiön lattia on kapeaa lautta. Ovet ovat kolmipeilisiä. Ikkunat ovat yhdellä pystypuitteella jaettu kuusiruutuisia ikkunoita. Ikkunat ovat yksilasiset, ja niiden helotus viittaa 1900-luvun alkuun. Rakennuksen toisessa päässä on pieni kellari sokkelissa.

Kulttuurihistorialliset arvot Asutushistoriallisesti arvokas
Rakennushistoriallisesti arvokas

Arvoluokka Paikallinen


Perustelut Vanhin säilynyt asuinrakennus saarella.



6 Talonpoikaistalo
Ynnillä Heini 18.09.2024



6 Talonpoikaistalo
Ynnillä Heini 18.09.2024



6 Talonpoikaistalo
Ynnillä Heini 18.09.2024



6 Talonpoikaistalo
Ynnillä Heini 18.09.2024



6 Talonpoikaistalo

Ynnillä Heini

18.09.2024

Rakennus 7

Rakennustunnus	
Postinumero	
Osoitteet	
Rakennustyyppi	Sauna
Rakennusvuosi	1800 - 1950
	Kuvattu ensi kerran kartassa 1957, luultavasti rakennettu samaan aikaan muiden 1940-1950-luvun rakennusten kanssa osin vanhempaa hirsirunkoa hyödyntäen.
Alkuperäinen käyttö	Asumisen oheistoiminnot
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1
Perustus	Betoni - valettu
Runko	Hirsi, lyhytnurkkainen, Lauta
Vuoraus	Ei vuorattu, Pystylauta, peiterimoitettu
Ulkoväri	Vihreä
Katto	Satula
Kate	Tiili - keraaminen
Kunto	Huono
Nykytyyli	Jälleenrakennuskausi, förttitalismi (1940-1958)
Rakennushistoria	Heinola-nimisen tilan saunarakennus. Yhtenäinen betonisokkeli yhdistää sen saaren muihin 1940-1950-luvun rakennuksiin, mutta hirsinen osa saattaa olla peräisin vanhemmasta rakennuksesta.
Erityispiirteet	Rakennuksessa on hirsirakenteinen ja lautarakenteinen osa, yhtenäinen betonisokkeli.
Sisätilakuvaus	Lautarakenteisessa länsiosassa on yksi tila, ns. tupa tai oleskelutila, jossa näyttää jääneen kesken tulisijan rakennustyö. Seinät ovat leveähköä lautta ja niissä on pinkopahvi. Alakatto on lautta ja sen yllä on tuulettuva tila, jonne ei ole pääsyä sisäkautta - katonharjan alla on julkisivussa luukku. Hirsirakenteisessa osassa on sauna, jonka tuvan puoleisessa seinässä on takka/uunimainen rakenne ja vieressä lämpiävä pata. Rakennus on täten muokattu pesutupakäyttöön. Nyt tilaa kiertää kahdella seinällä laude tai työtaso. Entisen saunahuoneen ulkopuolella on kapea tila, jossa on penkki vaateiden vaihtoon tai säilytykseen. Ikkunoissa on pystyvälipuite ja lasiosat ovat 1-3 ruutuun jaettuina. Ikkunoiden ja ovien helotus ja lyhyet tappisaranat viittaavat hieman 1950-lukua aikaisempaan vaiheeseen, noin. 1930-1940-lukuun.
Kulttuurihistorialliset arvot	Asutushistoriallisesti arvokas
Arvoluokka	Maisemallinen



7 Sauna
Ynnillä Heini

18.09.2024



7 Sauna
Ynnillä Heini

18.09.2024



7 Sauna
Ynnillä Heini

18.09.2024



7 Sauna
Ynnillä Heini

18.09.2024



7 Sauna
Ynnillä Heini

18.09.2024

Kohde 445-485-0001-0012

Rakennus 8

Rakennustunnus

Postinumero

Osoitteet

Rakennustyyppi Varasto, Käymälä

Rakennusvuosi 1800 - 1950

Alkuperäinen käyttö Rakennus on kuvattu ensi kertaa vuoden 1957 kartalle. Tyyllillisesti se vaikuttaa vanhemmalta talonpoikaisrakennukselta mm. mittasuhteiden, heloituksen ja vuorilistojen muotoilun takia. Se saattaa olla osin tai kokonaan 1800-luvulta pihapiirin muiden rakennusten kanssa.
Asumisen oheistoiminnot

Nykykäyttö Ei käytössä

Kerroslukumäärä 1

Perustus Lohkottu kivi

Runko Lauta

Vuoraus Pystylauta, avosaumattu

Ulkoväri Punainen


Katto Satula

Kate Päre, Huopa

Kunto Huono

Rakennushistoria Katteena on pärettä alla, päällä huopakate, joka on lahonnut pois. Takaseinän laudoitus on korvattu levyllä.


Sisätilakuvaus Rakennuksessa on kaksi huonetilaa: puucee itäpäässä ja halkovarasto länsipäässä.



8 Varasto

Ynnillä Heini

18.09.2024



8 Varasto

Ynnillä Heini



8 Varasto
Ynnillä Heini



8 Varasto
Ynnillä Heini



8 Varasto
Ynnillä Heini

Rakennus 9

Rakennustunnus	1022859592
Postinumero	21630
Osoitteet	Qvidja Tammo Qvidja Tammo
Rakennustyyppi	Kesämökki
Rakennusvuosi	1940 - 1951 Rakennus esiintyy vuoden 1951 ilmakuvassa
Alkuperäinen käyttö	Loma-asuminen
Nykykäyttö	Ei käytössä
Kerroslukumäärä	1, pieni kellaritila
Asuin- ja liikehuoneistoja	1
Perustus	Betoni - valettu
Runko	Lauta
Vuoraus	Pystylauta, peiterimoitettu
Ulkoväri	keltainen
Katto	Satula
Kate	Tiili - sementti
Kunto	Kohtalainen
Nykytyyli	Jälleenrakennuskausi, förttitalismi (1940-1958)
Rakennushistoria	Tehty alun perin ja toiminut koko käyttöikänsä kesämajana, jota Partekin työntekijät ovat voineet varata/vuokrata. Ainoita selkeitä muutoksia on pintojen maalaaminen, sisäkaton levyttäminen, takan ja hormin uusiminen, kuistin osittainen lasittaminen ja lattian uusiminen.
Erityispiirteet	Samalainen kuin rakennus numero 3, mutta hieman kookkaampi ja parempikuntoinen. Edustaa loma-asumista: katettu kuisti edustalla meren suuntaan, pyöreä tuuletusikkuna katonharjan alla, ruutuikkunat joissa suljettavat luukut ulkopuolella, betoniportaat joiden edustalla tasattu oleskelualue, säleikön peittämä alapohja kuistin alla. Nämä piirteet viittaavat huvilarakentamiseen, ne on toteutettu pelkistetyssä muodossa. Rakennuksesta 3 poiketen rakennuksen 9 kuistin tukipilareissa on yläpäässä pieni koristelista pilareiden ympäri. Tämän lisäksi julkisivun tuuletuskanavien suulla on suojakupu. Nämä ovat klassisoivia piirteitä.
Sisätilakuvaus	Sisätilat on jaettu kolmeen osaan. Pääosan tilasta vie tupa, jossa on rakennuksen keskimuurin luona sijaitseva avotakka. Slammattu tiilitakka ja hormi on uusittu. Tuvan pohjoisseinällä on kaksi komeroa, niiden välissä on kiintosoehva ja sen yllä kiinteää säilytystilaa. Keskimuurin toisella puolella on rakennuksen länsipäässä peräkkäin nukkumasoppi ja keittiö, joissa on kiintokalusteina kerrossänky ja kiinteät keittiökaapit. Rakennuksessa ei ole juoksevaa vettä eikä sähköä. Kellari on ilmeisesti toiminut viileänä säilytystilana. Kuistille johtavat betoniportaat, joissa on metallinen putkikaide. Kuisti luultavasti ollut avoin, osittainan lasitys on myöhempi lisä.
Muut tiedot	Rakennuksen portaiden edustalla on tasattu terassointi oleskeluun ja portaat kohti rantaa.

Kulttuurihistorialliset arvot

Historiallisesti arvokas

Sosiaalihistoriallisesti arvokas

Arvoluokka

Paikallinen

Perustelut

Rakennus kuvastaa Partekin tukemaa työntekijöiden vapaa-ajan viettoa.



9 Kesämökki

Ynnillä Heini

18.09.2024



9 Kesämökki

Ynnillä Heini

18.09.2024



9 Kesämökki

Ynnillä Heini

18.09.2024



9 Kesämökki

Ynnillä Heini

18.09.2024



9 Kesämökki

Ynnillä Heini

18.09.2024



9 Kesämökki

Ynnillä Heini



9 Kesämökki

Ynnillä Heini

18.09.2024