

INSPEKTIONSPROTOKOLL

Ärende: Mätning av musikbuller från Suntti Bar & Grill

Närvarande: [REDACTED] verksamhetsutövare
Tomas Kull, miljövårdsinspektör

Tidpunkt: 8.8.2026 kl. 19.30-20.30

Orsak till inspektionen

Miljöskyddslagen (527/2014) 169 §, 172 §

Mätinstrument

Kimo Instruments DB100 ljudnivåmätare (uppfyller standarderna IEC 61672-1 klass 2 / IEC 60651 klass 2 / IEC 60804 klass 2). Ljudnivåmätarens kalibrering kontrollerades med en Kimo Instruments CTL 100 ljudgenerator före och efter mätning.

Väder- och vindförhållanden

Vind: SW (210-240°) 5,6-6,8 m/s; Temperatur: 18,2-18,4 °C; Lufttryck: 101,4 kPa; Relativ luftfuktighet: 63-67 %. Data från Meteorologiska institutets nätsida för kuststationen Åbo Rajakari.

Bullerkälla

DJ Alexndr som spelade musik från ljudanläggning vid Sunttis scen. Högtalarna var riktade norrut och snett nedåt. DJ-uppträdandet började kl. 19. Ljudnivån var inledningsvis låg men ökade successivt under kvällen. Enligt verksamhetsutövaren skulle DJ-uppträdandet pågå fram till kl. 22.

Uppmätta bullernivåer

I tabellen nedan ges uppmätta bullernivåer vid mätpunkterna 0-4 (medelljudnivån LA_{eq} under 5 min, minvärde och maxvärde). Mätpunkternas läge framgår av flygfotot nedan.

Mätpunkt	LA_{eq} 5 min (dB)	LA_{Fmin} (dB)	LA_{Fmax} (dB)	Anmärkning
0. Sunttis scen	80,2	66,3	86,1	
1. Torget	57,6	47,4	67,0	Se nedan
2. Strandvägen 8	61,7	52,1	64,6	Se nedan
3. Runebergsstranden	48,5	43,6	52,1	Se nedan
4. Kyrkobron	64,6	48,4	75,4	Se nedan

Observationer

Framför Sunttis scen var medelljudnivån uppmätt under 5 minuter 80,2 dB(A). Den momentana ljudnivån var typiskt 75-85 dB(A).

Vid torget hördes inte musikljud från Sunttis scen under tidpunkten för bullermätningen. Bullret utgjordes i huvudsak av trafikbuller från Strandvägen, samt av musikljud från en restaurang på Köpmansgatan. Senare på kvällen, kl. 21.15-21.30, hördes musikljudet från Sunttis scen tydligt.

Vid Strandvägen 8 var medelljudnivån uppmätt under 5 minuter 61,7 dB(A). Trafiken på Strandvägen inverkade ca 2 dB(A) på mätresultatet. Utan trafikbuller var den momentana ljudnivån från musiken typiskt 55-65 dB(A) och medelljudnivån uppmätt under en kort stund ca 60 dB(A).

Vid Runebergsstranden var medelljudnivån uppmätt under 5 minuter 48,5 dB(A). Musikljudet från Sunttis scen hördes enbart svagt.

Vid Kyrkobron var medelljudnivån uppmätt under 5 minuter 64,6 dB(A). Bullret utgjordes i huvudsak av trafikbuller från Strandvägen. Musikljudet från Sunttis scen hördes enbart svagt, ca 48 dB(A), när det inte var trafik längs Strandvägen.

Slutsatser

Uppmätta bullernivåer berättar enbart om situationen vid tidpunkten för mätningen. Bullernivån kan ha varit en annan före och efter mätningen.

Om medelljudnivån framför Sunttis scen är 80 dB(A), så är medelljudnivån vid närmaste bosättning på Strandvägen 8 ca 60 dB(A). Riktvärdet för bullernivån utomhus dagtid (kl. 07-22), 55 dB LA_{eq}, överskrids då efter 285 minuter (4 h 45 min), medan riktvärdet för bullernivån utomhus nattetid (kl. 22-07), 50 dB LA_{eq}, skulle överskridas efter 54 minuter. Enligt 15 § stadens miljöskyddsföreskrifter får ljudanläggningar ändå inte användas så att ljudet hörs tydligt inne i bostäderna om fönstren är stängda. Detta gäller både dagtid och nattetid. För iakttagandet av riktvärdena för bullernivån utomhus och 15 § stadens miljöskyddsföreskrifter bör medelljudnivån LA_{eq} uppmätt under 5 minuter framför Sunttis scen därför inte överskrida 80 dB(A) före kl. 22 och 75 dB(A) kl. 22-24.

Eftersom närmaste bostadslägenheter finns på andra sidan Strandvägen på ca 30 m avstånd bör verksamhetsutövaren genom egna mätningar kunna verifiera ljudnivån framför scenen när ljudanläggning används (*skyldighet att vara konsekvensmedveten*).

Hänvisningar

Miljöskyddslagen (527/2014) 6 §, 7 §, 169 §, 172 §

Pargas stads miljöskyddsföreskrifter 15 §

Statsrådets beslut om riktvärden för bullernivå (993/1992) 2-4 §

Pargas 10.8.2026

Tomas Kull
miljövårdsinspektör
040 488 5970

Bilaga: Mätpunkternas läge & foto av scenen

